

MINI-01 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie malých odporov resp. odporov ochranných vodičov prúdom viac ako 200 mA.

Meranie prebieha podľa podmienok aké stanovuje ČSN 33 2000-6-61 resp. VDE 413, časť 4.

Prístroj umožňuje merať presnú hodnotu odporu v rozsahu 0,000  $\Omega$  až 20,00  $\Omega$ .

### **Upozornenie!**

- Skôr ako začnete prístroj používať, precítajte si, prosím tento Návod na obsluhu!
- V žiadnom prípade nepripojujte na meracie prívody napätie! Ak je na meracích hrotoch napätie vyššie ako 24V meranie sa zablokuje a na displeji sa zobrazí **Napätie na vstupe!**
- Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate vyberte z neho napájaciu batériu, pretože znehodnotená batéria môže ohrozíť správnu funkciu prístroja!
- Ak sa na displeji zobrazí **KALIBRUJ PRÍVODY** znamená to, že pri predchádzajúcim meraní bol odpor kalibrovaných vodičov vyšší ako momentálne meraná hodnota odporu, čoho výsledkom je záporná hodnota odporu. Je potrebné skratovať meracie prívody a uskutočniť kalibráciu prívodov, ktoré používate!

### **Napájanie prístroja:**

Prístroj MINI-01 je riadený špeciálnym nízkopríkonovým procesorom, čo umožňuje použiť pre napájanie jedinú 9 V batériu.

Pri meraní prístroj automaticky kontroluje stav napájacej batérie. Pri poklese napäťia sa na displeji zobrazí symbol **BAT**. V takom prípade je potrebné batériu, čo najskôr vymeniť.

Výmena spočíva v odskrutkovani meracieho hrotu, uvolnení dvoch skrutiek, ktoré spájajú

prístroj a výmene opotrebovanej batérie za novú.

### **Práca s prístrojom:**

Prístroj sa zapína automaticky po priložení meracích prívodov k meranému odporu. Meranie trvá cca 2 sekundy. Nameraná hodnota je zobrazená na displeji až do oddialenia meracích prívodov.

Pred samotným meraním skontrolujte funkčnosť prístroja tým, že skratujete meracie prívody. Na displeji sa musí zobraziť hodnota blízka nule.

Prístroj MINI 01 je už pri výrobe kalibrovaný na dĺžku meracích prívodov, ktoré sa štandardne dodávajú s meracím prístrojom (cca 1,5 m).

Ihneď po pripojení meracích hrotov k meranému odporu sa na displeji zobrazi nameraná hodnota v rozsahu 0,000  $\Omega$  až 20,00  $\Omega$ .

Ak je nameraná hodnota odporu väčšia ako 20,00  $\Omega$  zobrazí sa na displeji **>20  $\Omega$** , resp. pri veľmi veľkom odpore sa prístroj vôbec nezapne.

### **Kalibrácia prívodov:**

Prístroj umožňuje použiť aj dlhšie meracie prívody. V takom prípade je potrebné skratovať meracie prívody a stlačiť tlačidlo KAL na meracom prístroji. Na displeji sa zobrazí **KALIBRÁCIA OK**. Prístroj bude automaticky odpočítávať odpor meracích prívodov a na displeji tak bude zobrazená skutočná hodnota nameraného odporu.

### **Technické parametre:**

Merací rozsah:	0,000 $\Omega$ ÷ 20,0 $\Omega$
Rozlišiteľnosť:	0,001 v 0,01 v 0,1 $\Omega$
Presnosť prístroja:	$\pm(2,5\% \text{ z MH+6 Dig})$
Merací prúd:	$\geq 200 \text{ mA}$ pre $R < 2 \Omega$
Meracie napätie:	7 ÷ 9 V naprázdno
Napájanie:	1 x 9 V batéria 6F22
Prep. rozsahov:	aut. pri 1 $\Omega$ resp. 10 $\Omega$

**MINI-01**  
digitálny ohmmeter

**Návod na obsluhu**

**ELECTRON** spol. s r.o.  
Jelšová 24  
080 05 Prešov  
Slovenská republika

tel+fax: 051 / 772 30 79  
e-mail: [electron@electron.sk](mailto:electron@electron.sk)  
[www.electron.sk](http://www.electron.sk)

